



Traverse soudee

Croc Wichard -  
 $\phi 12$

Deux points de soudure  
et ligature pour laisser  
pivoter la traverse